

# تصميم الوصلات ذات المسامير

Rivets ----

تصميم آلات ومعدات

قسم المكائن والآلات الزراعية - المرحلة الثالثة

~~2018-2017~~

## الوصلات ذات المسامير

### 1. مقدمة


ترتبط الأعضاء مع بعضها البعض أو مع ألواح الربط أو ألواح التجميع لتكون في مجموعها المنشأ المطلوب إنشائه. و تستخدم هذه الوصلات عند وصل قطعتين طوليا للحصول على طول أطول أو للحصول على مقطع أكبر أو تقوية مقطع و كذلك لوصل عضو إنشائي بعضو آخر أو مجموعة أعضاء، و يتم الربط في الغالب بإحدى الوسائل الآتية :

- |                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Riveted Connection | - الوصلات بواسطة مسامير البرشام |
| Bolted Connection  | - مسامير القلاووظ (الصامولة)    |
| Welded Connection  | - اللحام                        |

### 2. أنواع المسامير والصواميل ودرجاتها

#### I - مسامير البرشام Rivets

تصنع مسامير البرشام من أسياخ الحديد المطاوع و يتكون المسمار من رأس مستدير Round Head و جذع المسمار Shank و قد يكون رأس المسمار مسطحا أو غاطسا Counter Sunk (الشكل 5.1) و قد تكون أقطار المسامير عادة هي : 14 ، 17 ، 20 ، 23 ، 26 ، 30 ، 33 ، 36 مم و تستخدم في المنشآت المسامير ذات الأقطار 14 ، 17 ، 20 مم و في الكباري (الجسور) أقطار 23 ، 26 مم.



## الشكل 5.1: أنواع رؤوس مسامير البرشام

و تنقسم عملية البرشام إلى الخطوات التالية :


1 - عمل ثقوب للألواح أو الأضلاع المراد ربطها ويتم ذلك بإحدى الطريقتين: بالخرق المباشر أو بالتثقيب.

2 - تشكيل رأس المسمار Closing the rivet head

بعدما يتم عمل ثقوب في الأعضاء، يسخن المسمار حتى الاحمرار و يدخل في الثقب المجهز في الأعضاء و يسند رأس المسمار من طرف و يدق الرأس الآخر و تتم عملية الدق إما بطريقة يدوية أو بالطرق الميكانيكية و بملء الثقب بالمسمار و عندما يبرد المسمار ينكمش و يولد قوة ضغط على الأعضاء المربوطة و يتعرض المسمار لقوة شد معادلة لقوة الضغط.

## II - مسامير قلاووظ (الصامولة) Bolts

يتكون مسمار قلاووظ (الصامولة) من مسمار له رأس مربعة أو سدسه (الشكل 5.2) و نهاية المسمار مسننة (Thread) و تدور بها صامولة Nut و توضع ورق Washer لحماية الأعضاء اثناء الربط.



الشكل 5.2 : مسمار قلاووظ.

و مسامير الصامولة (قلاووظ) ثلاثة أنواع :

أ - مسامير قلاووظ (صامولة) سوداء Black Bolts

تصنع من أسياخ صلب 37 وهي غير دقيقة الصنع و تستخدم فقط في أعمال التركيبات المؤقتة و ثقب المسامير يكون أوسع من المسامير بحوالي 2 مم.

ب - مسامير قلاووظ (صامولة) عادية Turned Bolts

تصنع من صلب 37 أو صلب 52 عالي المقاومة و تستخدم في معظم الأعمال الإنشائية و سطحها منتظم و هي دقيقة الصنع.

ج - مسامير قلاووظ ( صامولة ) عالية المقاومة High Strength Bolts

تستخدم في الأعمال الإنشائية الدائمة و يكون ثقب المسامير أوسع من المسامير بحوالي 0.3 مم.

### 3. توزيع المسامير في الوصلات

#### 1 - الوصلات المبرشمة

يجب الأخذ بعين الاعتبار بعض الفرضيات و هي :

- نفرض أن الحمل المنقول بالوصلة يوزع بالتساوي على كل مسامير البرشام.
- القوة المنقولة بالقص على القطاع للمسامير موزعة بالتساوي على مقطعه.

### أنواع وصلات المسامير المبرشمة Types of Riveted Joints

هناك نوعان من وصلات المسامير المبرشمة:

- وصلة تراكب (الوصلة المفردة) Lap Joint
- وصلة تقابل (الوصلة المزدوجة) Butt Joint

أ) وصلة تراكب (الوصلة المفردة) Lap Joint

هذا النوع من الوصلات يعتبر الأبسط و فيه تربط صفيحة معدنية على الأخرى بواسطة المسامير المبرشمة إذا كان صفاً واحداً من الوصلات المبرشمة تسمى وصلة تراكب مفردة البرشمة Single riveted lap joint أما إذا كان صفين من الوصلات المبرشمة فالوصلة تسمى وصلة تراكب مزدوجة البرشمة Double riveted lap joint و هكذا. المسافة بين مركزي كل مسامير مبرشمين مجاورين تسمى الخطوة Pitch.

ب) وصلة تراكب (الوصلة المزدوجة) Butt Joint

في الوصلة المزدوجة يوضع العضوان على مستوى واحد و يرتبطان ببعضهما البعض بواسطة لوح تجميع من جانب واحد أو من جانبيين.

#### 4. تصميم الوصلات المعرضة لقوى قص

عند تصميم الوصلات مبرشمة فإنه يؤخذ في الاعتبار القيمة الدنيا لكل من :

- مقاومة القص في المسامير (إجهاد القص المسموح به لحديد رقم 37 تساوي  $0.98 \text{ t/cm}^2$ )
- مقاومة الأرتكاز بين اللوح و المسامير (  $f_b = 1.96 \text{ t/cm}^2$  )
- مقاومة الشد للضلع المربوط

وعليه فإنه عند تصميم الوصلة المبرشمة فإنه يحسب كل من مقاومة المسامير للقص والأرتكاز ومقاومة اللوح للشد (في حالة الشد) ونختار أصغر القيم الثلاثة.

#### 1- مقاومة القص في المسامير

يقاوم المسامير الحمل المنقول له بإحدى الطريقتين :

أ - القص المفرد

و يحدث عندما يقاوم المسامير الحمل المنقول له على مستوى واحد.

ب - القص المزدوج

و يحدث عندما يقاوم المسامير الحمل المنقول له مستويين و يحسب مقاومة المسامير في القص المفرد بفرض ان مساحة مقطع المسامير تتحمل بالتساوي اجهاد القص المسموح به لمادة المسامير.

$$q_{s.s} = 0.98 \text{ t/cm}^2 \quad (\text{أجهاد قص مسموح به (طن / حزم)})$$

$$R_{s.s} = A \cdot q_{s.s} = \pi \cdot \frac{d^2}{4} \cdot q_{s.s}$$

$R_{s.s} = \text{مقاومة المسامير للقص}$   
 $A = \text{مساحة مقطع المسامير}$

فإذا كان قطر المسامير 20 مم فإن مقاومة المسامير للقص المفرد تكون :

$$R_{s.s} = A \cdot q_{s.s} = \pi \cdot \frac{d^2}{4} \cdot q_{s.s} = \pi \cdot \frac{2.0^2}{4} \cdot 0.98 = 3.077 \text{ t}$$

و تكون مقاومة المسامير للقص المزدوج :

$$R_{D.s} = 2 A \cdot q_{s.s} = 2 \cdot R_{s.s} = 2 \times 3.077 = 6.15 \text{ t}$$

## 2- مقاومة الأرتكاز بين المسامير و اللوح المربوط

يكون سطح التلامس بين المسامير و اللوح المربوط نصف اسطواناني و يكون إجهاد الأرتكاز بين جذع المسامير و اللوح المربوط ذا قيمة عظمتى في المنتصف و تصل إلى إجهاد الخضوع و يمكن تقريب التوزيع الحقيقي للإجهادات بتوزيع منتظم ذا قيمة ثابتة على مسقط قطر المسامير و التي لا يجب ان تتعدى حدود إجهاد الأرتكاز  $f_b$  المنصوص عنها لنوع الصلب المستعمل.

و تكون مقاومة المسامير للأرتكاز على اللوح  $R_b$  هي حاصل ضرب اجهاد الأرتكاز في سطح التلامس

$$R_b = A \cdot f_b = t \cdot d \cdot f_b$$

$$\left( \begin{aligned} R_b &= A \cdot f_b \\ &= t \cdot d \cdot f_b \end{aligned} \right)$$

بين المسامير و اللوح  $R_b = \text{مقاومة المسامير للأرتكاز على اللوح}$   
 $A = \text{مساحة سطح التلامس بين المسامير و اللوح}$   
فإذا كان سمك اللوح 12 مم و قطر المسامير 20 مم فإن مقاومة الأرتكاز تكون :

$$= f_b = 2.0 \times 1.2 \times 1.96 = 4.70 \text{ t}$$

$$(1.96 \text{ t/cm}^2) = f_b$$


أما إذا كانت الألواح المربوطة مختلفة السماكات فإن أقلها هو الذي يؤخذ في الاعتبار لتحديد مقاومة

الوصلة.

مثال :

أوجد عدد المسامير في الوصلة المبينة على الشكل 5.3 إذا كانت :

$$T = 14 \text{ t}, t = 12 \text{ mm}, d = 20 \text{ mm}$$



الشكل 5.3 : وصلة ذات مسامير (قص مفرد).

$d = \text{قطر المسامير}$   
 $t = \text{سُمك اللوح (الوصلة)}$   
 $T = \text{قوة الشد}$

الحل :

نلاحظ من خلال هذه الحالة أن المسامير يقاوم القص على مستوى واحد فقط أي انه قص مفرد

فنحسب قيمة المقاومة للقص المفرد :

(1)

$$q_{s.s} = 0.98 \text{ t/cm}^2 \rightarrow$$

اجهاد لقص المسامير

$$R_{s.s} = A \cdot q_{s.s} = \pi \cdot \frac{d^2}{4} \cdot q_{s.s}$$

(مقاومة المسامير للقص)

$$R_{s.s} = A \cdot q_{s.s} = \pi \cdot \frac{d^2}{4} \cdot q_{s.s} = \pi \cdot \frac{2.0^2}{4} \cdot 0.98 = 3.077 \text{ t}$$

ثم نحسب مقاومة الارتكاز بين المسامير و اللوح :

(2)

$$R_b = A \cdot f_b = t \cdot d \cdot f_b = 2.0 \times 1.2 \times 1.96 = 4.70 \text{ t}$$

و نختار القيمة الأصغر لتعبر عن المقاومة الدنيا للمسامير :

(3)

$$R_{\min} = \text{Min} (R_{s.s}, R_b) = \text{Min} (3.07, 4.70) = 3.07 \text{ t}$$

و على هذا نقسم قوة الشد المنقولة على المقاومة الدنيا للمسامير الواحد ينتج عدد المسامير اللازمة :

عدد المسامير يساوي :

$$n = \text{عدد المسامير}$$

$$T = \text{قوة الشد}$$


$$R_{min} = \text{قوة الصغرى}$$

$$\text{لقاومة المسامير}$$

$$n = \frac{T}{R_{min}} = \frac{14}{3.07} = 4.5 = 5 \text{ Rivets}$$

مثال:

أوجد أقصى تحمل للوصلة المبينة على الشكل 5.4 إذا كانت :  
(T) القوة المؤثرة



شكّل 5.4

$$t_1 = \text{سكّ اللوح العلوي (اللفظ)}$$

$$t_2 = \text{سكّ اللوح السفلي}$$

$$d = \text{قطر المسامير}$$

الشكّل 5.4 : وصلة ذات مسامير (قص مزدوج).

$$t_1 = 12 \text{ mm}, t_2 = 14 \text{ mm}, d = 20 \text{ mm}, b = 80 \text{ mm}, n = 9 \text{ Rivets}$$

شكّل 5.4

سكّ اللوح  
الطرفية


سكّ اللوح  
الأوسط

قطر المسامير

عدد المسامير

الحل:

المسامير في هذه الحالة يقاوم القص على سطح مقطعيه أي انه قص مزدوج فيحسب القص المزدوج (الشكّل 5.5).



الشكّل 5.5 : توزيع القص على المسامير.

$$R_{D.S} = 2 A \cdot q_{s.s} = 2 \pi \cdot \frac{d^2}{4} \cdot q_{s.s} = 2 \pi \cdot \frac{2.0^2}{4} \cdot 0.98 = 6.15 \text{ t}$$

و لحساب مقاومة الارتكاز للمسامير فإننا نحسب مقاومة المسامير على اللوح الأوسط فقط حيث سمكه 1.4 cm اقل من مجموع سمكي اللوحين الأول والثالث

$$= R_{b2} t_2 \cdot d \cdot f_b = 1.4 \times 2 \times 1.96 = 5.48 \text{ t}$$

$$n = \text{عدد المسامير}$$

$$R_{min} = \text{Min}(R_{D.S}, R_b) = \text{Min}(6.15, 5.48) = 5.48 \text{ t}$$

$$= n \cdot R_{min} = 9 \cdot 5.48 = 49.32 \text{ t}$$

اقل  
مقاومة

أقصى تحمل للوصلة  
(أقلها شد)