

معدات ونظم هيدروليكيه المرشحات في النظم الهيدروليكيه

**قسم المكائن والآلات الزراعية
كلية الزراعة – جامعة البصرة**

المرحلة الرابعة

**أستاذ المادة
د. صادق جبار محسن**

**إعداد المحاضرة من المصادر التالية
نظم الهيدروليک - المؤسسة العامة للتعليم – السعودية**

لماذا تستخدم المرشحات ؟

المائع الهيدروليكي هو مادة تزيت الأجزاء دقيقة الصنع وأيضاً يعمل ك وسيط لنقل القدرة. الزيت المتسخ يمكن أن يخرب أو يجرح وقد يؤدي إلى قفس (زرجنة) مكبس (سبول) صمام متوافق بدقة مع تجويفه.

الزيت المتسخ يمكن أن يدمر الخلو صات المحكمة للأسطح الناعمة التشطيب، ومن المعروف أن وصول ذرة من الرمل إلى فتحة تحكم ضيقة يمكن أن يجعل الماكينة كل خارج التشغيل. من أجل أن يعمل النظام الهيدروليكي بدون مشاكل ينبغي الحرص على جعل الزيت نظيفاً دائماً. إنها معركة دائمة لأن الأوساخ في كل مكان، انظر (شكل ١) ومن الواضح أن الهواء المحيط بالماكينة هو المصدر الرئيس للتلوث.



شكل (١) التراب هو المصدر الرئيس للتلوث

المصدر الآخر للتلوث هو الماكينة نفسها، لأنها تعمل وتتآكل بطبيعة الحال، وينتاج عن ذلك برادة معدنية صغيرة الحجم وكذلك رايش (وهي قطع معدنية أكبر قليلاً).

من الناحية الاقتصادية فإن شراء مرشحات جيدة تصنون الماكينة وتجعل الزيت نظيفاً أفضل كثيراً وأرخص من استبدال مضخة أو صمام تآكلاً بفعل التلوث.

نظم ترشيح الزيت الهيدروليكي:

هناك طريقتان لترشيح الزيت الهيدروليكي إحداهما ترشح جزءاً من الزيت الخارج من المضخة وتسمى دائرة الترشيح الجزئي للزيت، والأخرى ترشح كل الزيت وتسمى دائرة الترشيح الكلي للزيت.

في دائرة الترشيح الكلي للزيت، نظام السريان الكامل، تم تنقية وترشيح زيت النظام الهيدروليكي بالكامل في كل مرة يدور فيها الزيت دورة كاملة. توضع مرشحات السريان الكامل عادة في خط مدخل المضخة وفي الخط الراهن إلى الخزان. وبالطبع يمكن وضع مرشحات إضافية أمام أو خلف المكونات الهيدروليكية الأخرى لو كان هناك حاجة لذلك.


وعلى العكس من ذلك في دائرة الترشيح الجزئي للزيت حيث يوضع المرشح الناعم في مجرى تحويلي متصل بخط الزيت الرئيس بوصلة على شكل حرف (T). جزء صغير فقط من الزيت يتتحول إلى المجرى ويمر خلال المرشح في كل دورة، وبقيمة الزيت يذهب غير مرشح وغير منقى إلى الدائرة أو إلى الخزان.




شكل (٢) فلتر متكامل للزيت الهيدروليكي

يختلف مكان المرشح في النظام الهيدروليكي باختلاف تصميم الماكينة . شكل (٢) يبين المرشح كجزء متكامل مع الماكينة.

بينما يوضع (شكل ٣) فلترًا متكاملًا معلقاً بـكلاب للثبيت على الخط الخارجي. بعض النظر عن مكان المرشح فالغرض الوحيد من المرشح هو جعل الزيت نظيفاً.




شكل (٣) فلتر النقل الهيدروليكي للتراكتور



شكل (٤) منظومة الترشيح الكلي لزيت الهيدروليكي

تحدث عملية التقية عندما يمر الزيت خلال المرشح. شكل (٤) يوضح نظام سريان كامل (يعني بدون مجرى تحويلي). فلتري دخول وراجع مرتبين وم موضوعين في غلاف واحد. يدخل الزيت من الخزان إلى مصفاة السحب وبعد أن يتم تقيته يمر إلى المضخة، ثم يضخ الزيت إلى صمام التحكم والأسطوانات ثم ينقى للمرة الثانية عند مروره على فلتر الرجوع ثم إلى الخزان. يوجد فرق صغير بين ضغط الزيت الداخل والخارج في المرشح الجديد، ويزيد هذا الفرق عندما يكون المرشح قد امأ وأن حركة الزيت تعاو عندما تمر خلال المرشح. مثله في ذلك مثل دفع مصفاة نظيفة في مواجهة رياح شديدة. وإذا قمت بتعطية هذه المصفاة ثم حاولت فتح غطاء المصفاة ستشعر بمقاومة شديدة، نفس الشيء يكون حقيقيا بالنسبة للمرشح الهيدروليكي. وعندما يصبح المرشح متسخا يزيد فرق الضغط، وأخيرا يتسع لدرجة ألا يمر خلاله زيت بالمرة ويصبح مسدودا تماما.

شكل (٥) يبين صمام التصريف في التشغيل، من الملاحظ أن مصفاة السحب ليس لها صمام تصريف ضغط للحماية. بسبب الفرق في درجة التقية سوف ينسد فلتر الرجوع أسرع كثيرا من فلتر دخول الزيت.




شكل (٥) صمام تصريف ضغط المرشح الهيدروليكي

عندما يفتح صمام تصريف الضغط فسوف ينصب الزيت المتتسخ في النظام الهيدروليكي طبعاً إذا لم يتم عمل صيانة فورية للمرشحات فإن الأوساخ في الزيت سوف تبدأ في إحداث تآكل بمكونات النظام وسوف تستمر مصفاة السحب في العمل حتى تسد ويحدث نقص شديد في الزيت الداخل إلى المضخة.

شكل (٦) يوضحان مبينات المرشحات المسدودة وهي تجعل من السهل معرفة متى تحتاج المرشحات إلى خدمة (صيانة أو استبدال).


ومع وجود صمام تصريف ضغط في المرشح فإنه يكون من السهل أهمية استعمال مرشحات وزيت هيدروليكي مناسب ، ولو استعمل المرشح فلترًا غير مناسب أو وضع زيتًا ثقيلاً جداً في الخزان فإن فرق الضغط بين داخل وخارج المرشح سوف يصبح كبيراً جداً لدرجة أعلى من الضغط المضبوط عليه صمام التصريف ، وعندما يحدث هذا فإن صمام التصريف سوف يفتح ولن تم تنقية الزيت .



شكل (٦) : مبين انسداد الفلتر

أنواع المرشحات:


عند إلقاء نظرة على أنواع المرشحات المستخدمة في النظم الهيدروليكيه ومدى التقى الفعلية التي تقوم بها. يمكن أن تصنف المرشحات إلى إما مرشحات من النوع السطحي أو مرشحات من النوع ذات العمق، ويعتمد ذلك على الطريقة التي تزيل بها هذه المرشحات الأوساخ من الزيت الهيدروليكي .




شكل (٧): تساعد ممرات السريان المخروطية على منع الانسداد

المرشحات السطحية:

لها سطح مفرد ويقوم بمسك وإزالة جزيئات الأوساخ الأكبر من ثقوب هذا المرشح، وتنتمي إزالة وتصفية الأوساخ من الزيت وتحجز هذه الأوساخ خارج المرشح الفلتر بينما يمر الزيت خلال الثقوب في ممر مستقيم، انظر (شكل ٧) . وكثيراً من الأوساخ ذات الحبيبات الكبيرة سوف تسقط في قاع الخزان أو وعاء المرشح الفلتر، وأخيراً ومع الأسف فإن كميات كبيرة لحد ما من الحبيبات سوف تسد ثقوب المرشح الفلتر وتمنع أي تصفية أخرى ، عندئذ يجب تنظيف الفلتر أو استبداله .




شكل (٩) فلتر معدني




شكل (٨) فلتر مصفاة سلكي

يصنع المرشح السطحي من الأسلاك الدقيقة (شكل ٨) أو أقراص متراصة من المعدن أو الورق أو شريط معدني ملفوف مشى الطرف ليكون على شكل أسطوانة (شكل ٩)



شكل (١١) : فلتر قطني



شكل (١٠) : فلتر ورقي

يصنع المرشح السطحي أيضاً من مادة السيليلوز المصبوب ليأخذ شكل المرشح أو ورق مشى على شكل الأوكورديون (آلة موسيقية) (شكل ١٠).
المرشحات ذات العمق:

عكس مرشحات السطح فإن مرشحات العمق تستهلك كمية كبيرة من مادة المرشحات لجعل الزيت يمر في اتجاهات مختلفة وعديدة قبل أن يدخلأخيرا إلى النظام لهيدروليكي ، انظر شكل (١١).
تصنف هذه المرشحات إلى صنفين إما مرشحات امتصاص أو مرشحات اندماج ويعتمد ذلك على طريقة إزالة الأوساخ.

تعمل المرشحات المتصبة ميكانيكيا مثل الإسفنج الذي يمتص الماء.
يمر الزيت خلال كتلة كبيرة من المادة المسامية مثل نفایة القطن أو لباب الصوف أو غزل الصوف أو الورق أو الكوارتز (نوع من الأحجار) وتترك الأوساخ محجوبة داخل المرشح. يزيل هذا النوع من المرشحات الجزيئات المعلقة في الزيت وبعض الماء وبعض الشوائب التي تذوب في الماء .

تعمل مرشحات الاندماج بنفس الطريقة التي تعمل بها مرشحات الامتصاص، ولكنها معالجة كيماويا لتمتص وتزيل الملوثات، تصنع هذه المرشحات من الفحم النباتي والأوراق المعالجة كيماويا.