

مقدمة عن الفيزياء الصحية

الفيزياء الصحية هي حماية الإنسان و البيئة من الآثار الضارة للأشعاعات المؤينة عن طريق تقليل الجرعة الإشعاعية للعاملين و العامة و يتم ذلك من خلال التقييم و السيطرة على مخاطر الصحة للسماح بالاستخدام الآمن و تطبيق الأشعاعات المؤينة . كثيرا ما تسمى الفيزياء الصحية فيزياء الحماية من الأشعاع أو فيزياء الصحة الإشعاعية.

وهي مجال دراسة يجمع بين مفاهيم الفيزياء والعلوم الطبية لفهم وتحسين الصحة البشرية. يهدف هذا المجال إلى تطبيق مبادئ الفيزياء والتكنولوجيا الحديثة في تشخيص وعلاج الأمراض .

تشمل مجالات البحث في الفيزياء الصحية مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك:

1. الصور الطبية: استخدام تقنيات الفيزياء للحصول على صور عالية الدقة للأنسجة والأعضاء الداخلية للجسم، مثل الأشعة السينية، والتصوير بالرنين المغناطيسي ، والتصوير المقطعي المحوسب (CT scan).

2. الأجهزة الطبية: تطوير واستخدام الأجهزة الطبية التي تعتمد على مبادئ الفيزياء، مثل أجهزة قياس الضغط، وأجهزة تحديد نسبة الأوكسجين في الدم، وأجهزة تنظيم ضربات القلب.

3. الطب النووي: استخدام المواد المشعة وتقنيات الاشعاع في تشخيص وعلاج الأمراض، مثل العلاج بالأشعة والتصوير الوظيفي بالأشعة النووية.

4. البيوفيزياء: دراسة التفاعلات بين الأنظمة الحية والظواهر الفيزيائية، مثل التأثيرات الكهربائية على الأعصاب والأنسجة، والتأثيرات الحرارية على الأنسجة.

5. التصوير البصري والتصوير الضوئي: استخدام تقنيات الضوء والليزر في تشخيص ومراقبة الأمراض، مثل التصوير بالأشعة تحت الحمراء والتصوير البصري للأوعية الدموية.

تهدف الفيزياء الصحية إلى تقديم أدوات وتقنيات جديدة للتشخيص المبكر والعلاج الفعال، وتحسين فهمنا للعمليات الحيوية والأمراض في الجسم البشري.

التسميات الذرية

العناصر (Elements):

هناك (92) عنصراً في الطبيعة تبدأ بالهيدروجين وتنتهي باليورانيوم، يتم إنشاء العديد من العناصر الجديدة عن طريق إضافة النيوترونات إلى نواة الذرة حتى زادت إلى (118) عنصراً.

النوييدة (Nuclide): نوى ذرية تحتوي على عدد محدد من البروتونات والنيوترونات



النيوكليونات (Nuocluons): هي البروتونات أو النيوترونات.

الذرة المحايدة (Neuotral Atoms): الذرة لديها عدد متساو من الإلكترونات والبروتونات أي

النوييدة المشعة: A_ZX نواة غير مستقرة

العدد الذري: عدد البروتونات في النواة ويرمز لها بالرمز (Z)

عدد الكتلة الذرية: عدد (البروتونات+النيوترونات) الموجودة في النواة ويرمز لها بالرمز (A).



Isotopes النظائر: الذرات لها نفس العدد الذري (نفس البروتونات). مثال ذلك ${}^{16}_8O$, ${}^{17}_8O$, ${}^{18}_8O$

Isotones النظائر المتساوية: تحتوي الذرات على نفس عدد النيوترونات (A-Z) مثل البورون-12

${}^{12}_5B$ و الكربون-13 ${}^{13}_6C$ كلاهما يحتوي على سبعة نيوترونات.


Isobars: الذرات لها نفس عدد الكتلة الذرية (نفس العدد الإجمالي من النيوكليونات). على سبيل المثال

${}^{40}_{Ar}$, ${}^{40}_{K}$, ${}^{40}_{S}$, ${}^{40}_{Cl}$,

Isobar Examples

Ar	K	Ca
Z = 18	Z = 19	Z = 20
A = 40	A = 40	A = 40


Isomers : الذرات لها نفس العدد الذري ونفس الكتلة الذرية، الأيزوميرات هي ذرات متطابقة الا أنها توجد في حالات طاقة مختلفة بسبب الاختلافات في ترتيب النيوكليونات مثال ذلك، الأيزومر النووي



يضمحل بعمر نصف قدره 6 ساعات عن طريق إصدار أشعة كاما بقوة 140 كيلو إلكترون فولت (وهذا قريب من طاقة الأشعة السينية التشخيصية الطبية).

الأيزومرات شبه المستقرة يشار إليها بالحرف "m"

سؤال\ما عدد البروتونات والنيوترونات الموجودة في كل من العناصر السبعة الموجودة بشكل طبيعي؟




Answer: The number of protons in each isotope is 56. The number of neutrons is equal to (A-Z) therefore:

$$^{130}_{56}Ba: 130 - 56 = 74 \text{ neutrons}$$

$$^{132}_{56}Ba: 132 - 56 = 76 \text{ neutrons}$$

$$^{134}_{56}Ba: 134 - 56 = 78 \text{ neutrons and so on.}$$

Q/ Determine which are isotopes, isobars, and isotones:



$^{130}_{53}I$ and $^{131}_{53}I$ are isotopes.

$^{131}_{54}Xe$ and $^{131}_{53}I$ are isobars.

$^{132}_{55}Cs$, $^{131}_{54}Xe$ and $^{130}_{53}I$ are isotones.

Characteristics of various nuclear arrangements			
Arrangement	(Z) Atomic no.	(A) Atomic mass no.	(N) Neutron no.
isotope	same	different	different
isobar	different	same	different
isotones	different	different	same
isomer	same	same	same




الفصل الأول

النشاط الإشعاعي الطبيعي

أ- أن مصادر الأشعة

٢- المصادر الأرضية : مثل اليورانيوم والعناصر المشعة الأخرى

ب- المصادر الكونية (الأشعة الكونية) : تتفاعل مع الغلاف الغازي وتسمى مضاعف للزخم



الأنحلال الإشعاعي

* يحدث الأنحلال الإشعاعي عندما يكون هناك طامة فائضة داخل نوى الذرات المشعة ويعرف نشاط (Activity) عينة من مادة مشعة بأنها سرعة أنحلال نوى الذرات المكونة لها، وهو عملية آتية لأنه يحدث بصورة تلقائية.

$$\frac{N_0 - N}{t} \text{ سرعة أنحلال النوى}$$

$$N_0 \xrightarrow[t]{\text{تتحول بعد زمن}} N \Rightarrow -\frac{dN}{dt} \propto N \Rightarrow -\frac{dN}{dt} = \lambda N$$

حيث λ ثابت التناسب (ثابت التحلل) وكذلك ليس له احتمال التحلل بوحدة الزمن :

$$\lambda = -\frac{1}{N} \frac{dN}{dt}$$

$$\text{when } t=0 \Rightarrow \text{عدد الذرات} = N_0$$

$$t=t \Rightarrow \text{عدد الذرات} = N$$

$$\therefore \int_{N_0}^N \frac{dN}{N} = - \int_{t=0}^t \lambda dt$$

$$\therefore \boxed{N = N_0 e^{-\lambda t}}$$

معادلة الأنحلال الإشعاعي

مثال: ماهي الفترة الزمنية لكي تصبح ذرات مادة متحللة نصف قيمتها الأصلية؟

$$N = \frac{1}{2} N_0 \Rightarrow \frac{1}{2} N_0 = N_0 e^{-\lambda t}$$

$$e^{\lambda t} = 2$$

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$$

ملاحظة

* لا بد أن القانون الأساسي ذو طبيعة احتمالية ($N = N_0 e^{-\lambda t}$) فافتراضنا أن تحلل الذرة يعتمد على قوانين الصدفة وأن احتمال تحلل الذرة خلال فترة زمنية قصيرة Δt هي نفسها لجميع الذرات من النوع الواحد وأن احتمال تحللها على الماضي أو نحو الذرة. وهكذا فإن احتمال تحلل الذرة يعتمد على الفترة الزمنية ولفترات قصيرة جداً تتناسب مع طول الفترة وعليه يكون

$$P \propto \Delta t$$

$$P = \lambda \Delta t \quad \text{احتمالية تحلل الذرة}$$

نفرض أن Q_1 لذرة ما سوف لا تتحلل خلال الفترة الزمنية Δt وهي

$$Q_1 = 1 - P \quad \text{احتمالية عدم تحلل ذرة ما خلال الفترة الزمنية Δt :}$$

$$Q_1 = 1 - \lambda \Delta t$$

* نذكر Q_2 احتمال عدم تحلل نفس الذرة الثانية خلال زمن $2\Delta t$:

$$\therefore Q_2 = (1 - P)(1 - P) = (1 - \lambda \Delta t)^2$$

* احتمال عدم تحلل الذرة في الفترة الزمنية $n\Delta t$ هي :

$$Q_n = (1 - \lambda \Delta t)^n$$

ولفترات طويلة فإن $t = n\Delta t$ إذن

$$Q_n = \left(1 - \lambda \frac{t}{n}\right)^n$$

Q_n احتمال بقاء الذرة دون تحلل في الفترة الزمنية t .

* ولكن بلوغ الغاية لهذه العملية عندما يصبح n كبيراً جداً هي $\frac{N}{N_0}$ والتي هي نسبة عدد الذرات المتبقية بدون التحلل (تبقى) خلال فترة زمنية t إلى العدد الكلي للذرات الموجودة في الأصل ($t=0$) .

3

ولابد هذه النهاية :- باستند إلى نظرية ذي الكدس :

$$Q_n = 1 - \frac{n\lambda t}{n} + \frac{n(n-1)}{2!} \frac{\lambda^2 t^2}{n^2} - \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} \frac{\lambda^3 t^3}{n^3} + \dots$$

وعندما تكون n كبيرة جداً فانه :-

$$Q_n = 1 - \lambda t + \frac{\lambda^2 t^2}{2!} - \frac{\lambda^3 t^3}{3!} + \dots$$

$$\frac{N}{N_0} = e^{-\lambda t}$$

$$\therefore N = N_0 e^{-\lambda t}$$

أي أن القانون الأسّي للاضمحلال الإشعاعي ذو طبيعة احتمالية .

* أن القانون التحلل الإشعاعي هو نتيجة لعدم كبر من الحوادث معرضه لقوانين الصدفة ونهاية عملية

$$Activity = \lambda N \text{ (معدل المقدار)}$$

* أن المقادير الكيفية خلال الفترات الزمنية المتعاقبة تتأرجح حول هذا المقدار .

معدل العمر $\bar{t}$ للذرة النشطة إشعاعياً

* وهو معدل زمن تخلف النوى المتجهة . ويعبر $\bar{t}$ حاسبة لها بلنسبة للنظرة الاحتمالية .


* لكن N عدد الذرات التي بقيت على قيد الحياة (لم تتحلل) في زمن مقداره t

وأن $N - dN$ عدد الذرات التي لا تزال باقية عند الزمن $t + dt$

اذن مجموع أعمار الذرات في هذه المجموعة في زمن التحلل t هو $t dN$

اذن معدل عمر الذرة الواحدة :

$$\bar{t} = \frac{\int_0^{N_0} t dN}{\int_0^{N_0} dN} = \frac{1}{\lambda}$$



where: $N = N_0 e^{-\lambda t}$
 $t=0 \Rightarrow N=N_0$
 $t=\infty \Rightarrow N=0$

$$\therefore \boxed{\bar{t} = \frac{1}{\lambda}} \text{ معدل العمر}$$

مثال : اذا كانت المادة النشطة إشعاعياً تحتوي على 3 ملغرام من U^{234} فكم من الوزن سيقل بدون تغيير بعد 150 000 سنة ؟ ماذا سيكون نشاط U^{234} بعد مضي ذلك الوقت ؟

$$N_0 = m \frac{N_A}{A} \text{ للنوى الأم}$$

$$N_0 = 3 \times 10^3 \frac{6.03 \times 10^{23}}{234}$$

$$N = m \frac{N_A}{A} \leftarrow \text{للنوى الأم}$$

$$\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} = \frac{0.693}{75 \times 10^3 \text{ y}} \Rightarrow m = 3 \times 10^3 e^{-0.416}$$

$$A = \lambda N = 4.5 \times 10^5 \frac{\text{disin}}{\text{sec}}$$

* التراوح الإحصائي (مقدار الزيادة والقصا من قيمة معينة)

* أن ظاهرة النشاط الإشعاعي هي عملية إحصائية عشوائية لذلك فالقياسات المعهدة على ملاحظة التحلل الإشعاعي تتضمن تراوفاً إحصائياً. أن التراوح الإحصائي ليس له سبب لا دقة في القياسات النووية والإشعاعية ولا يمكن إزالة هذه اللدقة ولكن يمكن التقليل من أثرها بأساليب مختلفة كالآتي :- إذا توفر لدينا مجموعة من القياسات عددها N لا يصلح المستخرج القريبية X_i مثل معدل العد مثلاً فأن معدل العد القرائي يعرف بالعلاقة :-

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + \dots}{N} = \frac{\sum X_i}{N}$$

معدل العد: المقدار الذي يعده العداد من جسيمات متناهية بالدقيقة.

أن معدل القرائات أقرب إلى القيمة من قرارة مفردة واحدة فكلما ازداد عدد القرائات N ازدادت الدقة وقل تأثير التراوح الإحصائي فإذا تجاوز عدد القرائات عن العشرة فأن ترتيب القرائات على شكل مراحل يوفر الكثير من الجهد في الحسابات وكما في المثال التالي :-

مثال: في تجربة إحصائية لطلبية أصل المراحل في كلية ما سجلت القرائات التالية لكل طلبية تلك المرحلة وبنقت حسب التالي :-

5

$f_i E_i^2$	عدد التكرار (f_i)	الكتلة (كغم) X_i	$\bar{X}_i$	$f_i \bar{X}_i$	$E_i = \bar{X}_i - \bar{X}$	E_i^2
208	5	60-62	61	305	-6.45	41.6
214.29	18	63-65	64	1152	-3.45	11.9
8.53	42	66-68	67	2814	-0.45	0.203
1.75	27	69-71	70	1890	2.55	6.5
246.4	8	72-74	73	584	5.55	30.8

∴ المعدل $\bar{X} = \frac{\sum f_i \bar{X}_i}{\sum f_i} = 67.45 \text{ Kg}$

التباين $\sigma = \sqrt{\frac{\sum f_i E_i^2}{\sum f_i}}$

التباين النسبي $= \frac{\sigma}{\bar{X}} \times 100 = \text{FSD} \%$

التوزيع الاحتمالي

① التوزيع الثنائي

توزيع الاحتمالية لثنائية $W(n) = \frac{N_0!}{n! (N_0 - n)!} P^n (1-P)^{N_0 - n}$

حيث $W(n)$ - توزيع الاحتمالية لثنائية

N_0 - عدد المحاولات

n : تاخذ القيمة من 0 الى N_0

P : احتمالية النجاح

س/ ما هي احتمالية الحصول على صورتين فقط من ست رميات لقطعة معدنية جيدة الصنع ؟

$W(2) = \frac{6!}{2! (6-2)!} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{6-2}$

الاحتمالية 50% $\Leftarrow P = \frac{1}{2}$

$6 \Leftarrow N_0$

$2 \Leftarrow n$

$W(2) = \frac{15}{64} = 23.4 \%$

⑤ توزيع بواسون

* يعطى بالعبارة :

$$W(n) = \frac{m^n e^{-m}}{n!} = \frac{(N_0 P)^n e^{-(N_0 P)}}{n!}$$

توزيع الاحتمالية النسبية

معدل العدد $m = N_0 P$

مثال : اذا كانت نسبة التلف في مصنع ما 10% فاحسب الاحتمالية الحصول على العدد التالي لتالف 2 للمودج من عشرة ادوات ؟

Sol: $n=2$, $N_0=10$, $p=0.1$

المودج الثاني $W(2) = 0.1937$


مودج بواسون $W(2) = 0.1839$

③ توزيع كارسي

* يعطى بالعبارة :

$$W(n) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(n-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$\sigma = \sqrt{N_0 P(1-P)} = \sqrt{m(1-P)}$$



* يستخدم التوزيع الكارسي للأطراف الخطية كما في الشكل :

حيث V تمثل موقع القمة
 N_{max} قمة أعلى من


$$y(x) = N e^{-\frac{(V-x)^2}{2\sigma^2}}$$

$$F = 2.36\sigma$$

* العلاقة σ لا يمكن أن يكون صفر على المحور x .

7

نموذج التحلل الإشعاعي



* إذا كانت: N_1 عدد الذرات في A في أي لحظة زمنية

N_0 عدد الذرات الابتدائية

N_2 عدد الذرات في المادة B

اذن العدد الابتدائي للمادة B = صفر

$$\text{at } t=0 \Rightarrow \begin{matrix} \text{عدد الذرات} \\ \text{الابتدائية} \end{matrix} = N_0$$

$$t=0 \Rightarrow N_2 = 0$$

$$\therefore -\frac{dN}{dt} = \lambda N$$

$$-\frac{dN_1}{dt} = \lambda_1 N_1 \quad \text{الجزء الداخلي B والكارج من A}$$

$$\lambda_2 N_2 \Rightarrow \text{الجزء الخارجي من B}$$

$$\therefore \frac{dN_2}{dt} = \lambda_1 N_1 - \lambda_2 N_2$$

$$= \lambda_1 N_0 e^{-\lambda_1 t} - \lambda_2 N_2$$

$$\therefore dN_2 = \lambda_1 N_0 e^{-\lambda_1 t} dt - \lambda_2 N_2 dt$$

$$dN_2 + \lambda_2 N_2 dt = \lambda_1 N_0 e^{-\lambda_1 t} dt$$

تقريب الطرفين بـ $e^{\lambda_2 t}$ ونكامل:

$$e^{\lambda_2 t} dN_2 + \lambda_2 N_2 e^{\lambda_2 t} dt = \lambda_1 N_0 e^{(\lambda_2 - \lambda_1)t} dt$$


$$N_2 e^{\lambda_2 t} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} N_0 e^{(\lambda_2 - \lambda_1)t} + C$$

نتبع بعد التكامل:

نضع $t=0$ حيث عندها $N_2=0$ لإيجاد الثابت C:

$$C = -\frac{\lambda_1 N_0}{\lambda_2 - \lambda_1}$$

$$\therefore N_2 e^{\lambda_2 t} = \frac{N_0 \lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} (e^{(\lambda_2 - \lambda_1)t} - 1)$$



$$T_\alpha = \frac{P_\alpha^2}{2M_\alpha}$$

حيث



$$\text{or } T_\alpha = \frac{P_r^2}{2M_\alpha} = \frac{E_r^2}{2M_\alpha c^2} = \frac{(h\nu)^2}{2M_\alpha c^2}$$

$$E_r = E_\gamma = h\nu$$

$$E_r = h\nu \text{ و } P_r = \frac{h}{\lambda} \Rightarrow E_r = (M_0^* - M_0)c^2$$

على فرض $T_\alpha \approx 0$


∴ طاقة أكتايل كالتالي



أكتايل الفا

يُعتبر أكتايل الفا أكتايلاً جسيمياً لا عدد المستويات النيوترونية الخيالية الغير مستقره.

* ان النوى التي تكون فيها $(A > 150)$ تكف غير مستقره لاكتايل الفا قياساً للنوى الخفيفة. فإذا كانت كتلة النواة الأم M_p' وكتلة النواة الوليد M_D فإن:



$$M_p'^2 c^2 = M_D'^2 c^2 + T_D + M_\alpha'^2 c^2 + T_\alpha$$

من قانون حفظ الطاقة:

$$0 = P_D + P_\alpha$$

∴ الزخم:

$$\therefore Q_\alpha = T_\alpha + T_D$$

$$Q_\alpha = [M_p - (M_D + M_\alpha)]c^2$$

ونظراً لغير T_α و T_D فيمكن استبدال المعادلات الغير سببه:

$$T_D = \frac{P_D^2}{2M_D} = \frac{P_\alpha^2}{2M_\alpha}$$

where: $P_\alpha^2 = 2M_\alpha T_\alpha$

$$\therefore T_D = \frac{M_\alpha}{M_D} T_\alpha$$

ولا يمكن اتصال طاقة ارتداد النواة الوليدة في هذه الحالة كما في حالة انبعاث أشعة γ كما
لذلك فانه:


$$Q_\alpha = \frac{M_D + M_\alpha}{M_D} T_\alpha$$

$$Q_\alpha = \frac{A}{A-4} T_\alpha$$


* نحذف البعد الكلي لكل متلة ينتج :-
A = تمثل البعد الكلي للنواة الأم

س/ لماذا تنتج جسيمه الفا من النواة على شكل جسيمه مكونه من أربعة نيوترونات ولا تنتج
على شكل نويات منفردة ؟
الحل :- لأن الطاقة اللازمة لكي تفصلها الى نويات أكبر من الطاقة اللازمة لفصل الجسيمه من
النواة ($28 \text{ MeV} > 7 \text{ MeV}$)

أتحلل بيتا β




س/ ما الفرق بين الاكترونات الذرية و تلك المنبعثة من النواة ؟
ج / يتم التمييز بينهما عن طريق الطيف فطيف الاكترونات الذرية مستمر بينما تلك المنبعثة من
النواة يكون حطيفاً غير مستمر (متقطع) ويسمى بالاكترونات النورية (جسيمات بيتا).




حانوت حفظ الطاقة (تتقدم كل الذرات معاً)

$$M_p c^2 = M_D c^2 + T_D + m_e c^2 + T_e + W(\nu)$$



حيث من ${}^{13}_6C$ نتطبع انه يجب أنمار الكائنات العنصرية نتيجة وجوده عليها.

كذلك



من مآخذ حفظ الزخم :

$$0 = p_D + p_e + p_\nu$$

ملاحظة / نأخذ بنظر الاعتبار كتل النوية أي كتل الذرة مطروحة منه كتل الإلكترونات .
زخم النيوتريو e

$$T_D = \left(\frac{m_0}{M'_D} \right) (T_e + W(\nu)) \quad (\text{واجب})$$

حيث $W(\nu)$ تمثل الطاقة الحركية للنيوتريو .

كذلك في حالة الانحلال البوزتروني فانه (بعد تطبيق القوانين) ينتج :-

$$M_P c^2 = M_D c^2 + 2m_0 c^2 + T_{e^+} + T_\nu \quad (\text{واجب})$$

$$M_P c^2 = M_D c^2 + T_{e^-} + T_{\bar{\nu}} \quad (\text{واجب})$$

صع ملاحظة أنه كتلة النيوتريو = صفر كذلك T_D أهملة لصغرها . إذن

$$\left. \begin{aligned} Q_{\beta^+} &= T_{e^+} + T_\nu = T_{e^+}^{\text{(max)}} \\ Q_{\beta^+} &= (M_P - M_D - 2m_0) c^2 \end{aligned} \right\} Q_{\beta^+} > 0 \quad \begin{aligned} &\text{للانحلال البوزتروني} \\ &(\text{شرط الانحلال} \\ &\text{البوزتروني}) \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} Q_{\beta^-} &= T_{e^-} + T_{\bar{\nu}} = T_{e^-}^{\text{(max)}} \\ Q_{\beta^-} &= (M_P - M_D) c^2 \end{aligned} \right\} Q_{\beta^-} > 0 \quad \begin{aligned} &\text{للانحلال الكهوتري} \\ &(\text{شرط الانحلال} \\ &\text{الكهوتري}) \end{aligned}$$